# Wirbelbock schweißbar > VWBS < in pink

# Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung/Herstellererklärung muss über die gesamte Nutzzeit aufbewahrt werden.
ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG



RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG 73428 Aalen Tel. +49 7361 504-1351-1370-1262 Fax +49 7361 504-1460 info@rud.com www.rud.com





Wirbelbock schweißbar VWBS 40 (50) t

# EG-Konformitätserklärung entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A und ihren Änderungen Hersteller: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG Friedemsinen Friedemsinen 173432 Aalen Hiemmit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnebe Maschine aufgrund ihrer Konzpierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkeir gebrachten Ausführung, den grundlegenden Schriebertiet- und Gesundheisbrachderungen der EG-Maschinerrichtlinie 2006/42/EG sowie den unten aufgeführten harmonisierten und niclonisten Normen sowie bechnischen Öperdikaubenen erstignort. Berich der in der uns abgestimmten Antierung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Güligkeit. Produktbezeichnung: Anschweißpunkt VWBS Felgende harmonisierten Normen wurden angewandt: EN 12100 EN 1677-4 Folgende nationalen Normen und technische Spezifikationen wurden außerdem angewandt: BGR 500, KAP2.8 Für die Zusammensbellung der Konformitätsdokumentation bevollmächtigte Person: Reinhard Smetz, RUD Ketten, 73432 Aalen Aalen, den 91.09.2013 Dr. Ing. Rolf Sinz. (Prokurist/OMB) Name, Funktion und Unterschrift Verzentwortlicher

	EC-Declaratio	on of conformity
According to	the EC-Machinery Directive	e 2006/42/EC, annex II A and amendments
Manufacturer:	RUD Ketten Rieger & Dietz G Friedensinsel 73432 Aalen	mbH u. Co. KG
as mentioned below, one alth of the correspondentioned harmonized	orresponds to the appropria nding EC-Machinery Directi d and national norms as we	because of its design and construction, ste, basic requirements of safety and ve 2006/42/Ec as well as to the below ill as technical specifications, being agreed upon with us, this declara-
Product name:	Welding point VW	/BS
The following harmoni	zed norms were applied:	
	EN 12100	EN 1677-1
	EN 1677-4	
The following national	norms and technical specifica BGR 500, KAP2.8	
	- T	
	1	
Authorized person for	the configuration of the declar Reinhard Smetz, RU	
Authorized person for	the configuration of the declar Reinhard Smetz, RU	ration documents:



Lesen Sie vor dem Gebrauch der RUD-Wirbelböcke die Betriebsanleitung gründlich durch. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Inhalte verstanden haben. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu personellen und materiellen Schäden führen und schließt die Gewährleistung aus.

# 1 Sicherheitshinweise



### **VORSICHT**

Falsch montierte oder beschädigte Anschlagpunkte sowie unsachgemäßer Gebrauch können zu Verletzungen von Personen und Schäden an Gegenständen beim Absturz führen.

Kontrollieren Sie alle Anschlagpunkte sorgfältig vor jedem Gebrauch.

- Nicht für Dauer-Drehbewegung unter Last geeignet. Nicht unter 90° zur Einschraubrichtung unter Volllast drehbar.
- Das Kugellager darf nicht demontiert werden.
- Das Einhängeglied darf nicht auf Biegung belastet werden.
- Die RUD-Wirbelböcke VWBS dürfen nur durch beauftragte und unterwiesene Personen, unter Beachtung der BGR 500, Kapitel 2.8, und außerhalb Deutschlands den entsprechenden landesspezifischen Vorschriften, verwendet werden.

# 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

RUD-Wirbelböcke VWBS dürfen nur zur Montage an die Last oder an Lastaufnahmemittel verwendet werden.

Sie sind zum Einhängen von Anschlagmitteln gedacht und unter Last drehbar, jedoch nicht bei Volllast unter 90°. Eine Dauer-Drehbewegung unter Last ist nicht zulässig.

Werden die Anschlagpunkte ausschließlich für Zurrzwecke verwendet, kann der Wert der Tragfähigkeit verdoppelt werden:

LC = Lashing Capacity = 2xTragfähigkeit (WLL)

Die RUD-Wirbelböcke dürfen nur für die hier beschriebenen Einsatzzwecke verwendet werden.

# 3 Montage- und Gebrauchsanweisung

### 3.1 Allgemeine Informationen

Temperatureinsatztauglichkeit:
 Ein Einsatz bei höheren Temperaturen ist wegen
 der Fettfüllung in der Kugellagerung nicht zu emp fehlen. Sollte dies dennoch notwendig sein, müs sen beim VWBS die Tragfähigkeiten wie folgt re duziert werden:

- -40°C bis 200°C keine Reduktion
- 200°C bis 300°C minus 10 %
- 300°C bis 400°C minus 25 %
- Temperaturen über 400°C sind nicht zulässig!
- RUD-Wirbelböcke VWBS dürfen nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren und deren Dämpfen in Verbindung gebracht werden.
- Machen Sie den Anbringungsort der Anschlagpunkte durch farbliche Kontrastmarkierung leicht erkennbar.

### 3.2 Hinweise zur Montage

Grundsätzlich gilt:

- Legen Sie den Anbringungsort konstruktiv so fest, dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformung aufgenommen werden. Das Anschweißmaterial muss für die Schweißung geeignet und frei von Verunreinigungen, Öl, Farbe usw. sein. Material des Anschweißteiles: 1.6541 (23MnNiCrMo52)
- Führen Sie die Lage der Anschlagpunkte so aus, dass unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last vermieden werden.
  - Ordnen Sie den Anschlagpunkt für einsträngigen Anschlag senkrecht über dem Lastschwerpunkt an.
  - Ordnen Sie die Anschlagpunkte für zweisträngigen Anschlag beiderseits und oberhalb des Lastschwerpunktes an.
  - Ordnen Sie die Anschlagpunkte für drei- und viersträngigen Anschlag gleichmäßig in einer Ebene um den Lastschwerpunkt an.
- · Symmetrie der Belastung:

Ermitteln Sie die erforderliche Tragfähigkeit des einzelnen Anschlagpunktes für symmetrische bzw. unsymmetrische Belastung entsprechend folgendem physikalischen formelmäßigen Zusammenhang:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

 $W_{\text{LL}}$  = erf. Tragfähigkeit des Anschlagpunktes/Einzelstrang (kg)

G = Lastgewicht (kg)

n = Anzahl der tragenden Stränge

ß = Neigungswinkel des Einzelstranges
 Anzahl der tragenden Stränge ist:

	Symmetrie	Unsymmetrie
Zweistrang	2	1
Drei- / Vierstrang	3	1

Tabelle 1: Tragende Stränge

### 3.3 Hinweise zur Schweißung

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.

- 1. Heften Sie den Anschlagpunkt am Anbringungsort an.
- 2. Reinigen Sie vor dem Einbringen der Decknaht sorgfältig die Wurzel.
- 3. Schweißen Sie die Kehlnaht umlaufend am Anschweißteil des Anschlagpunktes.



### **HINWEIS**

Schweißen Sie die gesamten Schweißnähte in einer Wärme.



### **HINWEIS**

Schweißen Sie **nicht** an Anschlusselementen (Ovalglied, Ösenhaken etc.).

 Prüfen Sie abschließend nach der Schweißung durch einen Sachkundigen die fortbestehende Eignung des Anschlagpunktes (siehe Abschnitt 4 Prüfkriterien).

### 3.4 Hinweise zum Gebrauch

Kontrollieren Sie regelmäßig und vor jeder Inbetriebnahme das gesamte Anschlagmittel auf die fortbestehende Eignung als Anschlagmittel, auf starke Korrosion, Verschleiß, Verformungen etc. (siehe Abschnitt 4 Prüfkriterien).



### **VORSICHT**

Falsch montierte oder beschädigte Anschlagmittel sowie unsachgemäßer Gebrauch können zu Verletzungen von Personen und Schäden an Gegenständen beim Absturz führen.

Kontrollieren Sie alle Anschlagmittel sorgfältig vor jedem Gebrauch.

 Die VWBS sind zum Drehen und Wenden von Lasten geeignet. Dabei können sämtliche Positionen des Aufhängegliedes entstehen.

Auf dem Bauteil ist die Nenntragfähigkeit für den ungünstigsten möglichen Einsatzfall angegeben (siehe Abb. 5 - Bild X). Bei manuell ausgerichteter Aufhängeöse (siehe Bild Y) können die höheren ()-Werte in Tabelle 4 angesetzt werden.






Abb. 1: Schwenkbereich



### **VORSICHT**

Achten Sie dann beim Einsatz besonders darauf, dass die Belastungsart nicht geändert wird.

Wird der VWBG ausschließlich senkrecht belastet (in Axial-Richtung des Gewindes, siehe Abb. 5-Bild Z), können die entsprechenden Tragfähigkeitswerte aus Tabelle 2 (Neigungswinkel 0°) angesetzt werden.

 Die Ringlasche von manuell ausgerichteten VWBS kann um ca. 230° geschwenkt werden (Abb. 1).



### **VORSICHT**

Das Einhängeglied bzw. das eingehängte Anschlagmittel muss im VWBS frei beweglich sein und darf sich nicht an der Lastkante sowie am Grundkörper des VWBS abstützen (Abb. 2).

- Das Anschlagmittel muss im Anschlusselement des VWBS frei beweglich sein. Beim An- und Aushängen der Anschlagmittel (Anschlagkette) dürfen für die Handhabung keine Quetsch-, Scher-, Fangund Stoßstellen entstehen. Schließen Sie Beschädigungen der Anschlagmittel durch scharfkantige Belastung aus. Vor dem Anheben die Haken verklankungsfrei in Zugrichtung einstellen.
- Verlassen Sie, soweit möglich, den unmittelbaren Gefahrenbereich.
- Beaufsichtigen Sie immer Ihre angehängten Lasten.
- Vermeiden Sie stoß- oder ruckartige Belastungen.
- Beachten Sie für das komplette Anschlagmittel die Betriebsanleitung für RUD-Anschlagketten.

### 3.5 Hinweise zur regelmäßigen Überprüfung

Prüfen Sie durch einen Sachkundigen nach der Schweißung sowie in Zeitabständen, die sich nach ihrer Beanspruchung richten, mindestens jedoch 1x jährlich, die fortbestehende Eignung der Anschlagmittel (siehe Abschnitt 4 Prüfkriterien).

Je nach Einsatzbedingungen, z.B. bei häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß oder Korrosion, können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt auch bei Schadensfällen und besonderen Vorkommnissen.



Abb. 2: Verbotene An- bzw. Auflage an Kanten

### Prüfkriterien

Beachten und kontrollieren Sie folgende Punkte vor jeder Inbetriebnahme, in regelmäßigen Abständen, nach der Montage und nach besonderen Vorkommnissen:

- Vollständigkeit des Anschlagpunktes
- Vollständige, lesbare Tragfähigkeitsangabe sowie Herstellerzeichen
- · Verformungen an tragenden Teilen wie Grundkörper, Einhängeglied und Einhängehaken
- mechanische Beschädigungen wie starke Kerben, insbesondere in auf Zugspannung belasteten Bereichen
- · festen Sitz der seitlichen Verschlussscheibe
- starke Korrosion (Lochfraß)
- Querschnittsveränderungen durch Verschleiß > 10 %,
- Anrisse an tragenden Teilen
- Anrisse oder sonstige Beschädigungen an der Schweißnaht
- · Leichtes, ruckfreies Drehen zwischen Ober- und Unterteil des VWBS muss gewährleistet sein.
- Das Maximalspiel von s = 4 mm zwischen Oberund Unterteil darf nicht überschritten werden bzw. die Prüfrille im Ringzapfen darf nicht sichtbar sein.




Abb. 3: Abstand zwischen Ober- und Unterteil und Lagerverschleißrille

# Schweißverfahren + Zusatzwerkstoffe:

	Europa (DE, GB, FR,)		USA, Canada,
	Baustähle, niedrig legierte Stähle		Mild steel, low alloyed steel
MAG / MIG (135)	ISO 14341: G4 Si 1 z.B. Castolin 45250	GAS SHIELDED WIRE WELDING	ISO 14341: G4 Si 1 AWS A 5.18 : ER 70 S-6 z.B. Eutectic MIG-Tec A88
E-Hand Gleichstrom = (111)	EN ISO 2560-A - E 42 6 B 3 2; EN ISO 2560-A - E 38 2 B 12 H10 z.B. Castolin 6666 * Castolin 6666N *	Stick Electrode Direct Current	AWS A 5.5 : E 8018-G * AWS A 5.1 : E 7016 * z.B. Eutectic Castolin 6666 / 6666N / 35066
E-Hand ~ Wechselstrom (111)	ISO 14343-A: G18.8.Mn EN 14700: E-Fe 10 EN 14700: E-Fe 11 z.B. Castolin 640 Castolin 33033	Stick Electrode Alternating Current	DIN EN 1600 : E 23 12 2 LR 12 AWS A 5.4 : E 309 Mo L-16 z.B. Castolin 33700 CP
<b>WIG</b> (141)	ISO 636: W3 Si 1 z.B. Castolin 45255W	TIG Tungsten Arc Welding	ISO 636: W3 Si 1 AWS A 5.18 : ER 70 S-G z.B. Eutectic TIG-Tec-Tic A 88

Tabelle 3 Trocknungsvorschriften beachten!

# Hinweise zur Reparatur

Reparaturarbeiten dürfen nur von Sachkundigen bei RUD sowie durch von RUD autorisierten Fachbetrieb ausgeführt werden, die die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vorweisen.

RUD-Wirbelböcke sind für eine dynamische Belastung von 20.000 Lastwechseln bei Nenntragfähigkeit ausgelegt. Die BG empfiehlt: Bei hoher dynamischer Belastung mit hohen Lastspielzahlen (Dauerbetrieb) muss die Tragspannung entsprechend Triebwerksgruppe 1B<sub>m</sub> (M3 nach DIN EN 818-7) reduziert wer-

	Schweißnaht					
	Größe Länge Volu					
VWBS 40 (50) t	(HY)22+(a)19	534 mm	ca. 352 cm <sup>3</sup>			

Tabelle 2: Schweißnaht

# Schweißnahtanordnung:





Abb. 4: Schweißnahtanordnung



### **HINWEISE**

Führen Sie die a-Maße mehrlagig aus. Beachten Sie sowohl die jeweiligen Verarbeitungshinweise der Schweißzusatzwerkstoffe sowie die Trocknungsvorschriften.

Die Vorwärmtemperatur beim Anschwei-Ben der VWBS muss zwischen 150° und 170° C betragen.







Nenntragfähigkeit (ungünstigster Einsatzfall)

manuelle Ausrichtung (höhere Klammerwerte je nach Einsatzfall möglich)


senkrechte Belastung (Tragfähigkeit entsprechend Tabelle)

Abb. 5: Belastungsrichtungen

# Tragfähigkeitsübersicht

Anschlagart	ė	ė ė		مُ	0.45°	45-60"	unsymmetrical	0.45*	45-60"	unsymmetrical
Anzahl der Stränge	1	2	1	2	2	2	2	3 / 4 *	3 / 4 *	3 / 4 *
Neigungswinkel	0°	0°	90 °	90°	0-45°	45-60°	Un- symm.	0-45°	45-60°	Un- symm.
Faktor			1	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
Туре	Für max. Gesamt-Lastgewicht >G< in Tonnen, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt									
VWBS 40(50)	50	100	40 (50)	80 (100)	56 (70)	40 (50)	40 (50)	84 (105)	60 (75)	40 (50)

Tabelle 4: Tragfähigkeiten



\* Hinweis: Die bei 3-/4-Strang angegebenen Werte gelten nur, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auf mehr als 2 Stränge verteilt. Ansonsten sind die 2-Strang Werte anzunehmen (siehe BGR 500 Kapitel 2.8 Absatz 3.5.3).



### **VORSICHT**

Achten Sie dann beim Einsatz besonders darauf, dass die Belastungsart nicht geändert wird.

Abb. 6: Bemaßung VWBS

Benennung	Tragf [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	G [mm]	T [mm]	Gewicht [kg/St]	ArtNr.
VWBS 40(50)	40(50)	46	170	110	170	161	380	27,9	7903650

Tabelle 5: Bemaßung

Technische Änderungen vorbehalten